

Profil d'eau de baignade du lac de Laprade Basse				
Caractéristiques de la baignade				
<p><u>Localisation</u> : X = 641 167 / Y = 6 258 318</p> <p><u>Responsable de l'eau de baignade</u> : commune de Cuxac-Cabardès</p> <p><u>Période d'ouverture</u> : juillet et août (selon arrêté municipal)</p> <p><u>Nature de la plage</u> : sable et pelouse</p> <p><u>Surveillance de l'activité</u> : maître-nageur sauveteur, mis à disposition par le SDIS11 par convention avec la commune de Cuxac-Cabardès</p> <p><u>Informations du public</u> : panneaux d'affichage dont un au centre de secours</p> <p><u>Appel des secours</u> : centre de secours</p> <p><u>Sanitaires</u> : à proximité du site de baignade</p> <p><u>Usages</u> : baignades et activités nautiques non motorisées</p>				
Schéma de la zone de baignade				
<p> + : Poste de secours : Sanitaires : Plages </p>				
Qualité de l'eau				
Année	2023	2024	2025	
Classement	Excellent			
Sources potentielles de pollution				
<ul style="list-style-type: none"> - Dysfonctionnement système d'assainissement - Pollution diffuse agricole 				
Gestion des pollutions				
<p>Gestion préventive :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observation visuelle de l'eau - Entretien du site - Actualisation de l'information du public - Suivi qualité 		<p>Mesures correctives en cas de pollution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consignation de la pollution observée et de ses causes - Mesures de suppression / réduction de l'origine de la pollution et contre-analyses - Prise d'un arrêté d'interdiction de baignade et affichage sur site de l'arrêté 		
Plan d'action				
<p>Systèmes d'assainissement : auto-surveillance des dispositifs collectifs et contrôles des dispositifs d'assainissement non collectif</p> <p>Pollution diffuse agricole et ruissellement : vigilance sur l'application de la réglementation générale</p>				